

## VW Caddy

Chassis Nr.: 123456789

Expertise Nr. 54

Datum: 29.10.2024

Experte: Pere Grgic

### Fahrzeug

Fahrzeugtyp	PKW	Letzte MFK	25.09.2024
Marke	VW	Leistung	100 PS / 75 KW
Modell	Caddy	Getriebe	Schaltgetriebe
Typ	Caddy Max 4 2.0 D	Antrieb	Frontantrieb
Bauform	Kasten	Treibstoff	Diesel
Chassis Nr.	123456789	Aussenfarbe	Uni-Lack / weiss
KM	155008	Interieur	Grau / Stoff
Stamm Nr.	219.125.057	Plätze	2
Typenschein	3VE669	Anzahl Schlüssel	2
Hubraum	1968 ccm	Anzahl Türen	5
Inverkehrssetzung	20.07.2017		



## Zustandsanalyse

### Allgemeiner Zustand

<b>Mobilität</b>	Fahrbar
<b>Innenraum</b>	Sitze und Interieur haben Flecken und Kratzer
<b>Lack</b>	Kleine Steinschläge/Kratzer, Fahrzeug wurde an diversen Stellen Lackiert

### Dokumente

<b>Bordmappe</b>	Vorhanden
<b>Fahrzeugausweis</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden

### Bereifung

	Reifenart	Reifenmarke	Dimension	Profiltiefe	Felgentyp
Bereifung hinten links	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung hinten rechts	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung vorne links	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung vorne rechts	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge

## Zustand



## Gebrauchsspuren

Element	Schadenart
Frontscheibe	Gebrauchsspur Steinschlag
Aussenspiegel rechts	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt

## Beanstandungen

Element	Schadenart	Reparaturart
Stossstange vorne	Beschädigt Kratzbeschädigt	Ersetzen




















Stossstange vorne  
Kratzbeschädigt / Ersetzen



Stossstange vorne  
Kratzbeschädigt / Ersetzen



Aussenspiegel rechts  
Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt