

Dienstleistungen

ZUSTANDSANALYSE



CAR
EXPERTISEN
unabhängig und neutral

Carexpertisen GmbH

Zustandsanalyse

Vorbereitung

- **Terminplanung:** Festlegung eines Zeitrahmens für die Zustandsanalyse.
- **Fahrzeugidentifikation:** Erfassung von Fahrzeugdaten (Marke, Modell, Baujahr, VIN).
- **Dokumentensichtung:** Überprüfung vorhandener Service- und Wartungshistorien, Schlüssel, Dokumente, etc.

Visuelle Inspektion

- **Karosserie:** Überprüfung auf Dellen, Kratzer, Rost und andere Schäden, ausserdem wird das Fahrzeug auf bereits ausgeführte Reparaturen geprüft.
- **Innenraum:** Überprüfung auf Brandlöcher, Risse, Kratzer und andere Schäden.
- **Unterboden:** Sichtprüfung auf Rost, Leckagen und mechanische Schäden.
- **Reifen + Felgen:** Kontrolle von Profiltiefe, Abnutzung und Beschädigung.

Diagnosetools

- **Oberflächen- und Fehlerdiagnose:** Einsatz von Diagnosetools zur Erfassung von Fehlermeldungen.

Funktionstests

- **Probefahrt:** Durchführung einer Testfahrt zur Beurteilung des Fahrverhaltens.
- **Systemüberprüfung:** Testen von Klimaanlage, Infotainmentsystem und anderen elektrischen Komponenten.

Dokumentation

- **Zustandsbericht:** Erstellung eines detaillierten Berichts über den Zustand des Fahrzeugs.
- **Fotodokumentation:** Anfertigung von Fotos zur Veranschaulichung von Mängeln.
- **Empfehlungen:** Auflistung von notwendigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten.

Kundenkommunikation

- **Besprechung der Ergebnisse:** Erläuterung des Zustandsberichts und der empfohlenen Maßnahmen.

Nachverfolgung

- **Feedback einholen:** Rückmeldung des Kunden zur Zufriedenheit mit der Analyse und den Empfehlungen.
- **Dokumentation der Änderungen:** Festhalten von durchgeführten Reparaturen oder Wartungsarbeiten.

VW Caddy

Chassis Nr.: 123456789

Expertise Nr. 54

Datum: 29.10.2024

Experte: Pere Grgic

Fahrzeug

Fahrzeugtyp	PKW	Letzte MFK	25.09.2024
Marke	VW	Leistung	100 PS / 75 KW
Modell	Caddy	Getriebe	Schaltgetriebe
Typ	Caddy Max 4 2.0 D	Antrieb	Frontantrieb
Bauform	Kasten	Treibstoff	Diesel
Chassis Nr.	123456789	Aussenfarbe	Uni-Lack / weiss
KM	155008	Interieur	Grau / Stoff
Stamm Nr.	219.125.057	Plätze	2
Typenschein	3VE669	Anzahl Schlüssel	2
Hubraum	1968 ccm	Anzahl Türen	5
Inverkehrssetzung	20.07.2017		



Zustandsanalyse

Allgemeiner Zustand

Mobilität	Fahrbar
Innenraum	Sitze und Interieur haben Flecken und Kratzer
Lack	Kleine Steinschläge/Kratzer, Fahrzeug wurde an diversen Stellen Lackiert

Dokumente

Bordmappe	Vorhanden
Fahrzeugausweis	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden

Bereifung

	Reifenart	Reifenmarke	Dimension	Profiltiefe	Felgentyp
Bereifung hinten links	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung hinten rechts	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung vorne links	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge
Bereifung vorne rechts	Winterreifen	Continental	195 / 65 R16	4 mm	Stahlfelge

Zustand

Gebrauchsspuren

Element	Schadenart
Frontscheibe	Gebrauchsspur Steinschlag
Aussenspiegel rechts	Gebrauchsspur Kratzbeschädigt

Beanstandungen


Element	Schadenart	Reparaturart
Stossstange vorne	Beschädigt Kratzbeschädigt	Ersetzen

















Stossstange vorne
Kratzbeschädigt / Ersetzen



Stossstange vorne
Kratzbeschädigt / Ersetzen



Aussenspiegel rechts
Gebrauchsspur, Kratzbeschädigt